




ТИФФАНИ

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ТИП 1

TIFFANY

WRITING DESK TYPE 1





1092x505x748 (ШхГхВ)

10.2025 г. Версия 2

Внимание!
Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.
- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет
Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура
Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации
от +10 до +25 С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность
Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60 - 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.
Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.


Агрессивные среды и абразивные материалы
Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.


Запах
От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:
- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.


Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью
Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители.
Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели.
Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.
Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.
Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.


Эксплуатация
Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.
Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.
Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.
При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.
При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.










16








17
















1092x505x748 (ШхГхВ)







3x


1 1092x504x16 (x1)
2 728x476x16(x1)
3 728x476x16 (x1)
4 728x404x16 (x1)
5 638x238x16 (x1)
6 402x90x16 (x1)
7 402x64x16 (x2)
8 365x144x16 (x3)
9 365x144x16 (x3)
10 344x144x16 (x3)
11 234x434x19 (x3)
12 363x358x3 (x3)
13 690x430x3 (x1)

14







15




12


28
21
12x
9
9
9
8
8
8


13


4x
23
18
3x
10
8
9


1 : 2


18
7x50
x16
17
5x40
x12
19
5x44
x10
20
15x12
x22
21
3,5x16
x28
22
8x30
x12
23
S4
x2
24
1,6x25
x24
25
13x13
x24
26
4,2x16
x6
27
M4x20
x6
30
3,5x30
x2
32
Ø18 mm
x16
33
x6
34
Ø14 mm
x2


1 : 2,5


35
32 mm
x3
28
x3
45x300mm



R
7





L
12




10



4
1
2x
20
10-1
32
2x
10-2
34
18
2x
4
5
18
23
2x
L

11



L
6x
11-2
100MM
26
13
11-1
2MM
100MM
24
12x
100MM
2MM
11-3


8



L



2
3
6
1
30
1x

9









3
5



L







2x
23
18
9-1



A
B
9-2



A=B

1


7
7
6
12x
22
1-1
4
20mm
24
1-2
33
6x
3
2


2


5x40
5x44
6x
19



1

R


3


6x
6x
6x
28


4


28
21
12x
R
3
2


5


5-1
Ø8
2x
R
2
3
4x
19
5x40
5x44
5-2


6


L
6
7
7
3
2
4x
20
20


7


3
2
1
20
20
4x
L


2


5x40
5x44
6x
19
1
L


4


28
21
12x
L
3
2


5


5-1
Ø8
2x
4x
19
5-2
5x40
5x44
L
3
2


6


R
6
7
3
2
7
4x
20
20


7


R
2
3
1
20
20
4x


8


30
1x
2
3
1
6


10


4
1
2x
20
2x
10-1
32
2x
4
5
23
18
18
34
2x
10-2
2x

9


2
5
2x
23
18
9-1
9-2
A
B
A=B

11


7
2
13
3
6x
26
100MM
11-2
11-3
11-1
2MM
100MM
2MM
100MM
24
12x