


Банкетки №13, 14



Инструкция по сборке

Требования к эксплуатации изделия

Климатические условия

Мебельные изделия чувствительны к свету, влажности, теплу и холоду, поэтому рекомендуется избегать продолжительного чрезмерного воздействия этих условий, так как это может вызвать ускоренное старение, коробление и деформацию элементов мебели.

Свет

Не допускайте прямого продолжительного воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Это может вызвать изменение их цветовых характеристик.

Температура

Чрезмерно высокие или низкие значения температуры, а также внезапные перепады могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны располагаться на расстоянии ближе одного метра от отопительных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от $+10^{\circ}$ до $+25^{\circ}$ C. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (чашки, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия излучений, вызывающих нагревание (свет мощных ламп, микроволновые излучения и т. п.)

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60–70 %. Не следует поддерживать в течение длительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий и их элементов. Если такие условия были созданы, необходимо часто проветривать помещения и по мере возможности использовать увлажнители или осушители воздуха для нормализации влажности.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Недопустимо воздействие на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т. п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать абразивные частицы. Их применение также недопустимо.

Уход за мебелью

Поверхности мебельных изделий всегда должны содержаться в полной сухости. Протирать их стоит сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т. п.). Допускается применение полироли (без содержания абразивных веществ). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее, после того, как она испачкалась. Если оставить загрязнение на долгое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий или их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области их применения.


Эксплуатация

Нагрузка на детали не должна превышать установленных норм. Для банкетов допустимая нагрузка на сиденье не должна превышать 100 кг. Не рекомендуется вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации мебели следует избегать излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма (при наличии).

Схема изделия

Габаритные размеры:

- банкетка №13 - 470×430×310;
- банкетка №14 - 760×430×310.




- 1 - сиденье - 1 шт.:
 - а) 470×310×130 - для банкетки №13;
 - б) 760×310×130 - для банкетки №14.
- 2 - опора - 376×58×58 - 4 шт.

Перед сборкой следует:







· Проверить внешний вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

· Проверить количество деталей и фурнитуры по перечню. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру на аналогичную. При недокомплекте деталей или их повреждении обратитесь по месту приобретения мебели.


· Внимательно ознакомиться с данной инструкцией и производить сборку только в соответствии с ней. При несоблюдении рекомендаций по сборке и эксплуатации, приведенных в инструкции предприятие-изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.



10 мин




20002



x4


1021




x4

20002 - винт-шуруп М8×75 - 4 шт.

1021 - гайка М8 "барашек" - 4 шт.



1



2

