


Изготовитель: ООО «КиМер» , Россия, 347360 Ростовская обл . г . Волгодонск ул. Шлюзовская-2

Изготовлено для: ООО Торговый Дом Три Я, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1



## Банкетка «Монреаль»



ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ


## Уважаемый покупатель!

Конструкция изделия предполагает проведение сборки собственными силами покупателя в домашних условиях без привлечения специалистов и использования сложного оборудования. Для снижения риска повреждений при доставке мы поставляем изделия в разобранном виде в специальной упаковке. Руководствуясь данным паспортом по сборке, Вы сможете легко собрать изделие собственными силами. Поэтому мы не включаем стоимость сборки в цену изделия.

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с содержанием данного паспорта, аккуратно распакуйте все пакеты, проверьте их комплектность и целостность всех деталей. Информация о комплекте требуемых пакетах и их содержимого представлена в разделе Комплектность. Сохраняйте упаковку до окончания сборки. В случае нехватки каких-либо деталей или обнаружения критичных дефектов, таких как: поломанные/разбитые детали, глубокие царапины и т.п., обратитесь в магазин, в котором вы приобрели данное изделие, за заменой бракованной детали.


Сборку изделия необходимо осуществлять строго в порядке, установленном настоящей инструкцией! Гарантия производителя не распространяется на случаи возникновения поломок при нарушении последовательности сборки. Сборка должна производиться в сухом теплом помещении на ровном чистом полу .

Во избежание возникновения повреждений запрещается производить сборку на твердом покрытии (бетонном, каменном и т.п.). При необходимости кантования (перекладывания) изделия во время сборки – под него желательно подстелить мягкий толстый материал (одеяло, ковер, гофрокартон, оставшийся от упаковки, и т.п.).



### Примечание-Конструкционные материалы

-основной конструкционный материал-плита древесностружечная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров (ламинированная)-ЛДСП по ;ГОСТ 32289-2013



1 - Опора №1 (400x80x16)

2 - Опора №2 (400x80x16)





3 - Опора №3 (400x64x16)

4 - Опора №4 (400x64x16)

5 - Царга малая(250x96x16)

6 - Царга большая (280x96x16)

7 - Сиденье (330x330x60)





## Перед сборкой:

### □ Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.

Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

### □ Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.

При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.

### □ Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.


Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные. При недокомплекте или поломке детали обратитесь в магазин для её замены.

### □ Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.



При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компанией - производителем снимаются гарантийные обязательства.

### □ Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.





Это позволит исключить деформации и поломки.




40 мин.



Пример упаковки





**(A)** - Конфирмат 7х50мм (x8)

**(B)** - Дюбель эксцентрика DU 232(x4)

**(C)** - Стяжка эксцентрика 15-16мм (x4)

**(D)** - Шкант 8х30мм (x12)

**(E)** - Винт М6х25 (x8)

**(F)** - Саморез ПШ 4,0х16 (x4)

**(G)** - Саморез 3,5х30 (x16)

**(H)** - Подпятник пластмассовый (x8)

**(I)** - Футорка 10х12 (x8)

**(J)** - Уголок 20х20 (x4)


**(M)** - Ключ для конфирмата S4 (x1)

**(P)** - Гвоздь 1,5х20 (x16)


**(O)** - Саморез ПШ 4.0х41 (x4)




**(K)** - Заглушка эксцентрика D15 (x4)





1




2




**3****x2****4**

**5****6**

7



8





Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.ЫЖ01.В.07476/18

Действительна по 18.12.2021г.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТРТС 025/2012 ГОСТ16371-2014, при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 10 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_ 201 г.

ДАТА ПРОДАЖИ

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

#### Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.

2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

Версия 2019(1)