

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты

Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованию ГОСТ 19917-93 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (изломы, царапины, и др.), возникшие в процессе неправильной сборки и эксплуатации, утолщение деталей от попадания на них влаги (разбухание), возникшее от неправильного ухода за мебелью, не имеющую штампа ОТК в свидетельстве о приемке.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счет предприятия-изготовителя.

Срок службы изделия - 10 лет.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать 1600

ЛД.625010.000.М.

Изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

ООО "АЛМАЗ" Россия, 347360, г. Волгодонск, Ростовская обл.
Ул. 7-я Заводская, 56. Тел. (86392) 7-79-78, факс 7-75-49.



Паспорт и инструкция по сборке набора мебели для спальни "Александрия"

Кровать 1600
ЛД.625010.000.М.


Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения набора, изделия поставляются в разобранном виде. Стоимость сборочных работ в стоимость набора не включена.

Технические характеристики



Набор спального гарнитура "Александрия" изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93. "Мебель. Общие технические условия.". Декларация о соответствии № РОСС RU.ДМ35.Д02207. Действительна до 20.06.2016г. Сертификат соответствия № РОСС RU.ДМ35.Н07525. Действителен по 12.02.2015г.

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качество изделия.





Замена деталей спинки в домашних условиях.

1. Выкрутить винты-саморезы.
2. Снять наклейки.
3. Выкрутить винты стяжки конической.
4. Разобрать.
5. Заменить вставку.
6. Собрать в обратном порядке.



Сборка опоры составной



В корпус кровати устанавливается основание для кровати 1600 (1600x2000)*.
Рекомендуемый размер матраса 1600x2000*

Упаковочная ведомость

Наименование детали	Маркировочный №	Кол-во	№ по рис.	Пакет №
Спинка кровати	625011.000.М.	1	1	4
Накладка боковая правая	625010.101	1	2	3
Накладка боковая левая	625010.102	1	3	
Накладка задняя	625010.103	1	4	2
Опора поперечная	625010.104	1	5	
Усилитель спинки		2		
Фурнитура		1		1

Комплект фурнитуры


Наименование	Количество	№ по рис.
Гвоздь 1,6x25	10	
Винт-саморез 3,5x25	14	
Винт-саморез 4x16	16	
Шкант 8x30	8	
Винт стяжки-бочонок(М6x50)	4	
Стяжка-бочонок	4	
Подпятник	4	
Эксцентрик	6	
Шток эксцентрика	6	
Опора составная	2	
Опора большая	2	

Инструкция по сборке.


Учитывая конструктивные и функциональные особенности производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков. При самостоятельном монтаже Вам необходимо руководствоваться настоящей инструкцией и схемами сборки отдельных изделий. Фирма-производитель не несет ответственность за повреждения, полученные в результате неправильной сборки.

Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертки, угольник 90°, ножницы, рулетку, линейку.

Последовательность сборки.



3



Усилитель спинки

4