



Схема сборки арт.16810, арт.16820, арт.16830



(1505, 1705, 1905 x2133x1030)

	№ уп.	Комплект	Д, мм	Ш, мм	Т, мм	Кровать 16810	Кровать 16820	Кровать 16830
С	1	Спинка головная	1505	1030	125	1		
С		Спинка головная	1705	1030	125		1	
С		Спинка головная	1905	1030	125			1
Α	2	Царга боковая правая	2040	306	28	1	1	1
F		Царга боковая левая	2040	306	28	1	1	1
В		Царга ножная	1413	306	28	1		
В		Царга ножная	1613	306	28		1	
В		Царга ножная	1813	306	28			1
D	3	Ножка D233	110	100	100	2	2	2
Е		Ножка D234	256	38	38	2	2	2
		Фурнитура-комплект				1	1	1





Уважаемый покупатель! Проверьте наличие деталей и фурнитуры, согласно комплектовочной ведомости Сборку следует производить, придерживаясь порядка и последовательности данной инструкции. Во избежание перекосов и других дефектов проводите сборку на ровном полу, покрытом тканью или мягкой бумагой.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой не ниже +10°C и относительной влажностью 45-70%.

Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих препаратов не предназначенных для ухода за мебелью.

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ16371-2014 в течение 18 месяцев, со дня продажи магазином при соблюдении условий транспортирования, правил сборки, эксплуатации и ухода.

Предприятие-изготовитель постоянно совершенствуя процесс изготовления мебели, оставляет за собой право на изменения конструкции и фурнитуры, не влияющие на качество и функциональность изделия.

Схема сборки арт.16810, арт.16820, арт.16830



